


Каталог запасных частей
Рулонный пресс-подборщик Z-562

METAL-FACH



Год издания 2011
№ публикации 4.

**СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ В КАТАЛОГЕ**

1.	Ось колеса в комплекте	4
2.	Дышло в комплекте	6
3.	Рама в комплекте (версия с обвязыванием сеткой)	8
4.	Механизм разгрузки рулонов	10
5.	Сбрасыватель рулонов	14
6.	Приводной блок	16
7.	Узел натяжения цепей	18
8.	Вал прессующий в комплекте I	22
9.	Вал прессующий в комплекте II	24
10.	Вал прессующий в комплекте V	26
11.	Вал прессующий в комплекте III	28
12.	Вал прессующий в комплекте IV	30
13.	Вал прессующий в комплекте VI	32
14.	Узел подачи веревки (версия с обвязыванием сеткой)	34
15.	Корпус механизма обвязывателя веревкой	36
16.	Механизм обвязывателя веревкой	40
17.	Червячный редуктор	44
18.	Защитный кожух механизма обвязывателя веревкой	46
19.	Гидравлическая система	48
20.	Электрооборудование	52
21.	Подбрасыватель в компл	54
22.	Подборщик в комплекте	58
23.	Защитные кожухи боковые левые	68
24.	Защитные кожухи боковые правые	72
25.	Защитные кожухи задние	76
26.	Механизм обвязывателя сеткой	80
27.	Центральная система смазки	94





METAL-FASH

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.


Каталог содержит таблицы с чертежами и описаниями узлов пресс-подборщика с перечнем монтажных частей. Каталогом следует пользоваться следующим образом:

- 1) Определите, в каком узле машины находится подлежащая замене деталь.
- 2) Найдите соответствующую таблицу каталога, а в ней соответствующую деталь.
- 3) Руководствуясь номером детали на чертеже, найдите в таблице соответствующий номер чертежа или нормы, наименование детали.





METAL-FACH



Ось колеса компл.




ОСЬ КОЛЕСА В КОМПЛЕКТЕ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Главная ось	Z-562 0080.001.000	1	
2	Ступица		1	
3	Шпилька M18x1,5x55 8,8 В		12	
4	Гайка сферическая M18 8 – В		12	
5	Крышка ступицы		2	
6	Винт M6x16 5,8 - В	PN/M – 82105	8	
7	Шайба круглая $\varnothing$ 6,5	PN/M – 82030	8	
8	Шплинт 6,3x71	PN/M – 82001	2	
9	Гайка M36 8 – В	PN/M – 82148	2	
10	Подшипник конический 32210 RS	PN – ISO 355:1997	2	
11	Подшипник конический 32211 RS	PN – ISO 355:1997	2	
12	Уплотнительное кольцо	A75x100x10	2	
13	Полуось	Z-562 099.000.000	2	
14	Винт M16x40 8,8 - В	PN/M – 82105	4	
15	Гайка M16 8 – В	PN/M – 82144	4	
16	Шайба упругая 16,3	PN/M – 82008	4	
17	Колесо в комплекте	400\60 – 15,5 –14PR	2	
18	Винт M12x40 5,8 - В	PN/M – 82105	2	
19	Гайка M12 5 – В	PN/M – 82175	2	
20	Винт M20x60 8,8 - В	PN/M – 82105	12	
21	Шайба упругая 20,5	PN/M – 82008	12	
22	Гайка M20 8 – В	PN/M – 82144	12	





METAL-FACH



Дышло
КОМПЛ.



METAL-FACH


ДЫШЛО В КОМПЛЕКТЕ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Передняя сцепка	Z-562 002.000.000	1	
	Передняя сцепка	Z-562 002.000.000R	8 отверстий для монтажа трубы уровня	
2	Петля дышла	Z-562 002.000.005A	1	
3	Шайба круглая Ø37	PN/M – 82005	1	
4	Гайка А М36 5 – В	PN/M – 82159	1	
5	Шплинт 6,3х71	PN/M – 82001	1	
6	Кронштейн проводов	Z-562 000.217.000	1	
7	Труба уровня	Z-562 000.003.000R	1	
8	Винт М8х35 5,8 - В	PN/M – 82105	4	
9	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	4	
10	Винт М20х50 8,8 - В	PN/M – 82105	4	
11	Гайка М20 5 – В	PN/M – 82144	4	
12	Шайба упругая 20,5	PN/M – 82008	4	
13	Уровень II	Z-562 000.003.500	1	
14	Винт М10х25 8,8 - В	PN/M – 82105	2	
15	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	2	
16	Кронштейн ВОМ	Z-562 002.010.000	1	
17	Винт М8х45 8 -В	PN/M – 82101	1	
18	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82175	1	
19	Цепь	Z-562 002.600.000	1	
20	Гайка М12 8 – В	PN/M – 82175	1	





METAL-FACH



Рама пресс-
подборщика компл.



METAL-FACH


РАМА ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА В КОМПЛЕКТЕ - версия с обяызывателем сеткой

№ на рис	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Рама передняя	Z-562 001.001.000/S	1	
2	Рама задняя	Z-562 001.002.000	1	
3	Соединительный элемент правый	Z-562 000.005.000P	1	
4	Скользящее кольцо	Z-562 000.000.006	2	
5	Крышка	Z-562 000.000.007	2	
6	Винт M6x16 8,8 - B	PN/M – 82105	12	
7	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	12	
8	Винт M12x30 8,8 - B	PN/M – 82105	12	
9	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	12	
10	Чека - шплинт Ø 5	DIN 11024	2	
11	Винт M12x30 8,8 - B	PN/M – 82105	4	
12	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	4	
13	Пластина внутренняя левая	Z-562 000.000.202L	1	
14	Винт M10x30 5,8 - B	PN/M – 82406	6	
15	Гайка M10 5 – B	PN/M – 82175	6	
16	Защита внутренняя I	Z-562 000.027.000	1	
17	Винт M10x30 8,8 - B	PN/M – 82105	4	
18	Гайка M10 5 – B	PN/M – 82175	4	
19	Масленка M10x1	PN/M – 86003	1	
20	Опорная пятка	Z-562 067.000.000	1	
21	Стопорный палец – чека фиксатор пятки	Z-562 000.212.000	2	
22	Масленка M6x1	PN/M – 86003	4	
23	Кронштейн пятки	Z-562 000.211.000	1	L=260
	Кронштейн пятки	Z-562 000.211.000R	1	L=300
24	Соединительный элемент левый	Z-562 000.005.000L	1	
(13)	Пластина внутренняя правая	Z-562 000.000.202P	1	





METAL-FACH



Механизм разгрузки
рулонов




МЕХАНИЗМ РАЗГРУЗКИ РУЛОНОВ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Рычаг замка	Z-562 000.009.000	1		
2	Чека Ø4	DIN 11024	1		
3	Винт M12x40 5,8 - B	PN/M – 82105	2		
4	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	2		
5	Пружина III	Z-562 000.000.056	1		
6	Рычаг I замка	Z-562 000.010.000	1		
7	Кольцо пружинное Z35	PN/M – 85111	1		
8	Шплинт 6,3x71	PN/M – 82001	3		
9	Винт M12x100 5,8	PN/M – 82105	1		
10	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82144	3		
11	Пружина VII	Z-562 000.000.060	1		
12	Соединительный элемент II	Z-562 015.002.000	1		
13	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	1		
14	Втулка оси замка	Z-562 001.000.008	2		
15	Шайба оси замка	Z-562 001.000.009	2		
16	Шайба круглая Ø17	PN/M – 82005	1		
17	Колесо настройки тросика	Z-562 000.000.024	2		
18	Тросик в комплекте	Z-562 000.025.000	1		
19	Предохранитель тросика	Z-562 000.026.000.1	2		
20	Шплинт 3x36	PN/M – 82001	2		
21	Штифт упругий 6x45	PN/M – 85023	1		
22	Шплинт 5x50	PN/M – 82001	2		
23	Рычаг II замка	Z-562 011.000.000	1		
24	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	3		





METAL-FACH



Механизм разгрузки рулонов




METAL-FACH

МЕХАНИЗМ РАЗГРУЗКИ РУЛОНОВ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z562	Z 562/1	Z562/2
25	Пружина VI	Z-562 000.000.059	1		
26	Гайка M10 5 – В	PN/M – 82144	2		
27	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	2		
28	Пружина I	Z-562 000.000.054	1		
29	Рычаг	Z-562 011.005.000	1		
30	Полоса	Z-562 011.004.001	1		
31	Шплинт 3x28	PN/M – 82001	2		
32	Цепь сельскохозяйственная Ø4x16x40	4 звена	1		
33	Масленка M6x1	PN/M – 86003	2		
34	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	2		
35	Гайка M8 5 – В	PN/M – 82144	1		
36	Гайка M8 5 – В	PN/M – 82175	1		
37	Соединительный элемент I	Z-562 015.000.001	1		
38	Гайка тяги M16	23NC	1		
39	Гайка M16 5 - В	PN/M – 82144	1		



METAL-FACH



Сбрасыватель
рулонов



METAL-FACH


СБРАСЫВАТЕЛЬ РУЛОНОВ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
1	Сбрасыватель рулонов	Z-562 000.079.000	1		
2	Кронштейн	Z-562 008.002.000	1		
3	Блокировка отталкивателя	Z-562 000.204.000	1		
4	Пружина	Z-562 000.000.206	1		
5	Винт M16x50 8,8 - В	PN/M – 82105	2		
6	Гайка M16 5 – В	PN/M – 82175	2		
7	Шпонка A8x7x36	PN/M – 85005	1		
8	Штифт пружинистый 6x45	PN/M – 85023	1		





METAL-FACH



Приводной блок






ПРИВОДНОЙ БЛОК

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Передача главная угловая	MB 06.00 или P120	1	
2	Винт M16x40 8,8 - B	PN/M – 82105	4	
3	Шайба круглая Ø17	PN/M – 82005	4	
4	Шайба упругая 16,3	PN/M – 82008	4	
5	Винт M12x50 8,8 - B	PN/M – 82105	4	
6	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	4	
7	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	4	
8	Колесо привода Z – 17	Z-562 000.064.000	1	
9	Шайба I	Z-562 000.000.069	1	
10	Винт M12x50 8,8 - B	PN/M – 82105	1	
11	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	1	
12	Шайба упругая 12,2	PN/M – 82008	1	
13	Кожух крепления вала	POD-OST-000001	1	
14	Винт M10x25 5,8 - B	PN/M – 82105	4	
15	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	4	
16	Кольцо пружинное Z – 50	PN/M – 85111	1	
(17)	Втулка дистанционная III	Z-562 000.000.065	1	
17	Втулка (l=75)	Z-562 070.000.001	1	
18	Шарнирный вал	6R – 602 – 7 – B1	1	



METAL-FACH




**УЗЕЛ НАТЯЖИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ**

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1
1	Цепь 1" 169 звеньев	PN/M – 84168	1	Z 562/2
2	Цепь 1" 58 звеньев	PN/M – 84168	1	
3	Цепь 1" 78 звеньев	PN/M – 84168	1	
4	Цепь 1" 69 звеньев	PN/M – 84168	1	
5	Цепь 1" 92 звена	PN/M – 84168	1	
6	Башмак I натяжителя цепи	Z-562 000.000.036	3	
7	Винт M12x100 5,8 - B	PN/M – 82101	3	
8	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	9	
9	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	4	
10	Ролик натяжителя цепи	Z-562 000.000.039	3	
11	Подшипник 6205RS	PN/M – 86100	3	
12	Кольцо пружинное W – 52	PN/M – 85111	3	
13	Кольцо пружинное Z – 25	PN/M – 85111	4	
14	Шестерня Z – 22	Z-562 000.074.000	1	
15	Подшипник 6208S	PN/M – 86100	1	
16	Кольцо пружинное W – 80	PN/M – 85111	1	
17	Кольцо пружинное Z – 40	PN/M – 85111	1	
18	Рычаг I натяжителя цепи	Z-562 037.000.000	1	
19	Муфта скользящая	Z-562 037.000.004	2	
20	Пружина V	Z-562 000.000.058	3	
21	Шайба I	Z-562 000.000.137	4	
22	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	2	
23	Рычаг II натяжителя цепи	Z-562 038.000.000	1	
24	Заклепка 10x30	PN/M – 82952	2	





METAL-FACH





METAL-FACH


УЗЕЛ НАТЯЖИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
25	Шплинт 3x36	PN/M – 82001	2	
26	Шестерня Z – 15	Z-562 000.040.000	2	
27	Подшипник RAE 30NPP FA106		2	
28	Кольцо пружинное W – 62	PN/M – 85111	2	
29	Цепь ¾” усиленная 50 звеньев	PN/M – 84168	1	
30	Цепь ¾” усиленная 39 звеньев	PN/M – 84168	1	
31	Башмак II	Z-562 000.000.207	1	
23	Башмак III	Z-562 000.000.208	1	
33	Пластинка M12	Z-562 000.000.205	1	
34	Винт M12x80 5,8 -B	PN/M – 82101	2	
35	Шайба II	Z-562 000.000.200	1	





METAL-FACH



**Вал прессующий в
компл. I**



METAL-FACH


ВАЛ ПРЕССУЮЩИЙ В КОМПЛЕКТЕ I

№ на рис	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Вал прессующий I	Z-562 000.071.000	1		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 - B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø10,2	PN/M – 82008	2		
6	Днище I	Z-562 000.075.000	1		
7	Шайба специальная	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник K6208 RS	PN/M – 86120	1		
9	Держатель подшипника P208	Z-562 000.000.080	1		
10	Втулка регулировочная IV	Z-562 000.000.086	1		
11	Винт M8x30 8,8 - B	PN/M – 82105	3		
12	Шайба упругая Ø8,2	PN/M – 82008	3		
13	Шестерня Z – 22 / Z – 23	Z-562 000.082.000	1		
14	Шпонка A10x8x50	PN/M – 85005	1		
15	Кольцо пружинное Z – 38	PN/M – 85111	1		
16	Шайба круглая Ø39	PN/M – 82005	1		





METAL-FACH



Вал прессующий в
компл. II




METAL-FACH

ВАЛ ПРЕССУЮЩИЙ В КОМПЛЕКТЕ II

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Вал прессующий II	Z-562 000.072.000	1		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 - B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø10,2	PN/M – 82008	2		
6	Днище I	Z-562 000.076.000	1		
7	Шайба специальная	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Втулка регулировочная VI	Z-562 000.000.089	1		
10	Винт M8x40 8,8 - B	PN/M – 82302	3		
11	Шайба упругая Ø8,2	PN/M – 82008	3		
12	Шестерня Z – 22 / Z – 22	Z-562 000.085.000	1		
13	Шпонка A10x8x50	PN/M – 85005	1		
14	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M – 85111	1		
15	Шайба круглая Ø46	PN/M – 82005	1		



METAL-FACH



Вал прессующий
компл. V




METAL-FACH

ВАЛ ПРЕССУЮЩИЙ В КОМПЛЕКТЕ V

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z562	Z 562/1 Z562/2
1	Вал прессующий II	Z-562 000.072.000/I	1	
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1	
3	Подшипник K6207 RS	PN/M-86120	1	
4	Винт M10x30 8,8-B	PN/M-82105	2	
5	Шайба упругая Ø10,2	PN/M - 82008	2	
6	Днище I	Z-562 000.078.000	1	
7	Шайба II	Z-562 000.000.090	1	
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	1	
9	Втулка регулировочная VI	Z-562 000.000.089	1	
10	Винт M12x60 8,8 - B	PN/M-82101	4	
11	Шайба упругая Ø12,2	PN/M - 82008	4	
12	Шестерня Z – 36 / Z – 22	Z-562 000.083.000	1	
13	Шпонка A10x8x50	PN/M - 85005	1	
14	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M-85111	1	
15	Шайба круглая Ø 46	PN/M - 82005	1	



METAL-FACH



Вал прессующий
компл. III




ВАЛ ПРЕССУЮЩИЙ В КОМПЛЕКТЕ III

№ на рис	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
1	Вал прессующий III	Z-562 000.073.000	10		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	10		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	10		
4	Винт M10x30 8,8 - B	PN/M – 82105	20		
5	Шайба упругая Ø10,2	PN/M – 82008	20		
6	Днище I	Z-562 000.075.000	10		
7	Шайба II	Z-562 000.000.090	10		
8	Подшипник K6208 RS	PN/M – 86120	10		
9	Держатель подшипника P208	Z-562 000.000.080	10		
10	Втулка регулировочная V	Z-562 000.000.088	10		
11	Винт M8x30 8,8 - B	PN/M – 82105	30		
12	Шайба упругая Ø8,2	PN/M – 82008	30		
13	Шестерня Z – 22	Z-562 000.081.000	10		
14	Шпонка A10x8x50	PN/M - 85005	10		
15	Кольцо пружинное Z – 38	PN/M – 85111	10		
16	Шайба круглая Ø39	PN/M – 82005	10		





METAL-FACH



Вал прессующий
компл. IV




ВАЛ ПРЕССУЮЩИЙ В КОМПЛЕКТЕ IV

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
1	Вал прессующий IV	Z-562 000.199.000	1		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 - B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø10,2	PN/M – 82008	2		
6	Днище IV	Z-562 000.078.000	1		
7	Шайба специальная	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Винт M12x60 8,8 - B	PN/M – 82101	4		
10	Шайба упругая Ø12,2	PN/M – 82008	4		
11	Шестерня Z – 22	Z-562 000.201.000	1		
12	Шпонка A10x8x36	PN/M - 85005	1		
13	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M – 85111	1		
14	Шайба круглая Ø46	PN/M – 82005	1		



METAL-FACH



Вал прессующий
компл. VI




ВАЛ ПРЕССУЮЩИЙ В КОМПЛЕКТЕ VI

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Вал прессующий	Z-562 000.227.000	1		
2	Днище III	Z-562 000.077.000	1		
3	Днище IV	Z-562 000.078.000	1		
4	Шестерня Z – 22 / Z – 23	Z-562 000.082.000	1		
5	Втулка дистанционная	Z-562 000.000.222	1		
6	Днище I	Z-562 000.075.000	1		
7	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
8	Шпонка A10x8x50	PN/M – 85005	1		
9	Винт M12x50 8,8 - B	PN/M – 82105	4		
10	Шайба Ø13	PN/M – 82005	4		
11	Шайба упругая Ø10,2	PN/M – 82008	2		
12	Винт M10x30 8,8 - B	PN/M – 82105	2		
13	Кольцо пружинное Z – 38	PN/M – 85111	1		





METAL-FACH



Механизм подачи
шпагата




МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ШПАГАТА

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Пластина I (емкость для сетки / шпагата)	Z-562 061.004.001	2		
3	Кронштейн направляющей	Z-562 000.000.019	2		
4	Направляющая шпагата	POD-UGL-000021	3		
5	Обойма M6	Z-562 000.000.043	3		
6	Гайка M6 5 – В	PN/M – 82175	6		
7	Натяжитель шпагата левый	Z-562 042.000.000L	1		
8	Винт M6x50 5,8 - В	PN/M – 82105	2		
9	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	4		
10	Гайка M6 5 – В	PN/M – 82175	2		
11	Пружина	Z-562 000.042.004	2		
12	Винт M10x30 8,8 - В	PN/M – 82105	2		
13	Гайка M10 8 – В	PN/M – 82175	2		
14	Винт M10x30 5,8 - В	PN/M – 82406	3		
15	Гайка M10 5 – В	PN/M – 82175	3		
16	Натяжитель шпагата правый	Z-562 042.000.000P	1		





METAL-FACH



Корпус механизма
обвязывателя шпагатом



METAL-FACH


КОРПУС МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ ШПАГАТОМ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Рычаг V замка	Z-562 000.016.000	1	
2	Винт М8х30 5,8 - В	PN/M – 82406	1	
3	Шайба круглая Ø8,4	PN/M – 82005	7	
4	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	2	
5	Шплинт 3х36	PN/M – 82001	1	
6	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	1	
7	Пружина II	Z-562 000.000.054	1	
8	Рама подающего устройства	Z-562 041.001.000	1	
9	Прут	Z-562 041.001.004	2	
10	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82144	4	
11	Винт М10х30 5,8 - В	PN/M – 82105	4	
12	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	4	
13	Винт М8х20 5,8 - В	PN/M – 82105	6	
14	Шайба упругая Ø8,2	PN/M – 82008	8	
15	Кронштейн ножа	Z-562 041.005.000	1	
16	Прижим	Z-562 041.005.002	1	
17	Режущий нож	Z-562 041.005.402	1	
18	Винт М6х70 5,8 - В	PN/M – 82105	1	
19	Гайка М6 5 – В	PN/M – 82144	1	
20	Винт М6х16 5,8 - В	PN/M – 82105	2	
21	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	3	
22	Винт М8х30 5,8 - В	PN/M – 82105	2	
23	Крышка	Z-562 041.002.000	1	
24	Ролик	Z-562 041.002.401	2	





METAL-FACH



Корпус механизма
обвязывателя шпагатом



METAL-FACH


КОРПУС МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ ШПАГАТОМ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
25	Рычаг I	Z-562 041.002.600	1		
26	Рычаг II	Z-562 041.002.007	1		
27	Кольцо пружинное Z – 12	PN/M – 85111	2		
28	Пружина	Z-562 000.000.055	1		
29	Шплинт 3x28	PN/M – 82001	2		
30	Винт специальный M8	Z-562 041.002.402	2		
31	Подшипник игольчатый НК 1012	PN/M – 86310	4		





METAL-FACH



Механизм обвязывателя
шпагатом




МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ ШПАГАТОМ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Колесо настройки шпагата	Z-562 000.000.023.1	1	
2	Червячный редуктор	Z-562 041.012.000	1	
3	Винт М8х30 5,8 - В	PN/M – 82105	1	
4	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	1	
5	Шайба упругая Ø8,2	PN/M – 82008	1	
6	Шуруп М8х25 5,8 -В	PN/M – 82208	4	
7	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	3	
8	Шестерня Z - 15 ½”	Z-562 041.012.006	1	
9	Шпонка А6х6х14	PN/M – 85005	1	
10	Натяжное устройство цепи	Z-562 041.003.000	1	
11	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	2	
12	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82144	2	
13	Шестерня Z - 15 ½”	Z-562 041.003.003	1	
14	Подшипник 6201RS	PN/M – 86100	1	
15	Кольцо пружинное W – 32	PN/M – 85111	1	
16	Кольцо пружинное Z – 12	PN/M – 85111	1	
17	Тележка сварная	Z-562 041.004.000	1	
18	Направляющая	Z-562 041.004.500	1	
19	Башмак I	Z-562 041.004.007	1	
20	Башмак II	Z-562 041.004.008	2	
21	Ролик	Z-562 041.002.401	1	
22	Подшипник Z – 608	PN/M – 86100	6	





METAL-FACH



Механизм обвязывателя
шпагатом



METAL-FACH


МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ ШПАГАТОМ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
23	Шуруп М6х10 5,8 - В	PN/M – 82208	4		
24	Винт М6х16 5,8 - В	PN/M – 82105	2		
25	Цепь ½” 173 звена	PN/M - 84168	1		
26	Винт специальный М8	Z-562 041.002.402	1		
27	Подшипник игольчатый НК 1012	PN/M – 86310	2		
28	Подшипник Z – 608	PN/M – 86100	6		
29	Винт специальный М8	Z-562 041.004.013	3		





METAL-FACH



Червячный редуктор



METAL-FACH


ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
1	Корпус редуктора	Z-562 041.012.001	1		
2	Крышка	Z-562 041.012.002	1		
3	Червяк	Z-562 041.012.003	1		
4	Шестерня червячная	Z-562 041.012.004	1		
5	Ось	Z-562 041.012.005	1		
6	Подшипник 6004RS	DIN 625	4		
7	Кольцо пружинное W42	DIN 472	2		
8	Шпонка призматическая А6х6х20	DIN 6885А	1		
9	Масленка М10х1, угол 90	DIN 71412С	1		





METAL-FACH



Защитный кожух механизма
обвязывателя шпатагом




METAL-FASH

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ ШПАГАТОМ				
№ на рис	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Крышка кожуха	Z-562 031.002.000	1	
2	Защита внутренняя III	Z-562 000.030.000	1	
3	Профиль угловой	Z-562 000.000.021	2	
4	Винт M10x30 5,8 - B	PN/M – 82105	6	
5	Гайка M10 5 – B	PN/M – 82175	6	
6	Винт M10x30 5,8 - B	PN/M – 82105	2	
7	Гайка M10 5 – B	PN/M – 82175	2	
8	Дно кожуха	Z-562 031.001.000	1	





METAL-FACH



Гидравлическая система




ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Рычаг III замка	Z-562 000.012.000	1	
2	Палец I	Z-562 000.000.013	1	
3	Шайба специальная круглая	4/41/450	1	
4	Штифт упругий 6x45	PN/M – 85023	1	
5	Шайба специальная круглая	4/26/50	4	
6	Штифт упругий 6x45	PN/M – 85023	4	
7	Масленка M6x1	PN/M – 86003	1	
8	Гидравлический цилиндр	CN2F-16-40/400z	2	
9	Тросик управления распределителем		1	
10	Гидравлический шланг	AA/111/10 L-280	1	
11	Корпус соединительной детали тройник M18x1,5	PN/M – 73145	2	
12	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.011	1	
13	Рычаг управления распределителем		1	
14	Гидравлический цилиндр	CNS08-16-25/130	2	
15	Палец II	Z-562 000.000.197	2	
16	Штифт упругий 6x45	PN/M – 85023	2	
17	Корпус соединительный прямой 3/8" x M18x1,5	ZN/140	6	
18	Муфта 3/8" – 1/2"	24ZP3/8-1/2	1	
19	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.012	1	
20	Клапан редуционный 3/8"	VRFU 380SP1 - 4N	1	
21	Гидравлический распределитель	24ZTS	1	
	Электрический распределитель			
22	Гидравлический шланг	A90A/111/10 L-2500	1	





METAL-FACH



Гидравлическая система




ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
23	Клапан - быстроразъемное соединение M22x1,5	24ZWE13	1	
24	Блокировщик гидроцилиндра	Z-562 000.000.004	2	
25	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.013	1	
26	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.014	1	
27	Втулка дистанционная II	Z-562 000.000.022	2	
28	Втулка дистанционная I	Z-562 000.000.020	4	
29	Втулка дистанционная III	Z-562 000.000.032	1	
30	Чека сельскохозяйственная ⚙ 5	DIN 11024	2	
31	Обойма проводов	Z-562 000.000.210	1	
32	Винт M8x30 5,8 - B	PN/M - 82105	1	
33	Шайба круглая Ø8,4	PN/M - 82005	1	
34	Гайка M8 5 – B	PN/M - 82175	1	
35	Гидравлический шланг	AB/111/10 L-400	1	
36	Корпус соединительный простой M16x1,5/M18x1,5	PN/M - 73140	2	
37	Держатель распределителя	Z-562 215.000.000	1	
38	Гайка M6 5 – B	PN/M – 82144	2	
39	Гидравлический шланг	A45B/111/10/ L-350	1	
40	Гидравлический шланг	A90A/111/10/ L-350	1	
41	Масляный фильтр	FLA 11 BO4	1	
42	Муфта 1/2” - M22x1,5	24PP1/2 M22/1,5 FI15	1	





METAL-FACH



Электрооборудование




ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
№ на рис	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Жгут компл. электрооборудования для счетчика LP01	26WPE	1		
	Жгут компл. электрооборудования для счетчика LP02	POD-ELK-000154	1		
2	Фонарь задний соединенный	0720012200	2		
3	Выключатель концевой		4		
4	Звуковой сигнал – клаксон		1		
5	Винт М8х25 5,8 - В	PN/M – 82105	1		
6	Шайба упругая Ø8,2	PN/M – 82008	1		
7	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82144	1		
8	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	1		
9	Счетчик пресс-подборщика LP01	25LP	1		
9	Счетчик пресс-подборщика LP02	POD-ELK-000151			
10	Лампочка 12 В/21Вт		4		
11	Лампочка 12 В/5 Вт		2		
12	Кронштейн правого переднего фонаря	Z-562 000.220.000L	1		
	Кронштейн левого переднего фонаря	Z-562 000.220.000P	1		
13	Фонарь передний белый		2		
14	Винт М8х20 5,8 - В	PN/M – 82105	4		
15	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	4		
16	Катафот белый		2		
17	Катафот оранжевый		4		
18	Шуруп М4х50 5,8 -В	PN/M – 82008	8		
19	Гайка М4 5 – В	PN/M – 82144	4		
20	Блок контроллера LP02	POD-ELK-000152			
21	Провод счетчика LP02	POD-ELK-000153			





METAL-FACH



Подбрасыватель в
компл.


**ПОДБРАСЫВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ**

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
1	Кожух подбрасывателя	Z-562 000.035.000	1		
2	Шуруп M10x30 5,8 - В	PN/M – 82208	4		
3	Гайка M10 5 – В	PN/M – 82175	4		
4	Шайба упругая Ø10,2	PN/M – 82008	4		
5	Габри сварные	Z-562 095.001.000	1		
6	Ось подборщика	Z-562 095.000.002	1		
7	Винт специальный M16	Z-562 095.000.005	2		
8	Гайка M16 5 – В	PN/M – 82175	2		
9	Шайба упругая Ø16,3	PN/M – 82008	2		
10	Кубик подборщика	Z-562 095.000.004	2		
11	Шпонка A8x7x20	PN/M – 85005	4		
12	Полуось правая	Z-562 095.000.011	1		
13	Винт M12x80 8,8 - В	PN/M – 82101	4		
14	Гайка M12 5 – В	PN/M – 82175	4		
15	Полуось левая	Z-562 095.000.012	1		
16	Шпонка A8x7x70	PN/M – 85005	1		
17	Шайба упорная	Z-562 095.000.006	2		
18	Оправа II	Z-562 095.000.010	1		
19	Подшипник K6207 или 2207E	PN/M – 86120	1		
20	Кольцо пружинное Z – 35	PN/M – 85111	2		
21	Кольцо пружинное W – 72	PN/M – 85111	2		
22	Шайба упругая Ø10,2	PN/M – 82008	8		





METAL-FACH



Подбрасыватель в
компл.




ПОДБРАСЫВАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z.562	Z.562/1	Z.562/2
24	Гайка M10 5 – B	PN/M – 82175	8		
25	Оправа I	Z-562 095.000.009	1		
26	Подшипник 6207RS	PN/M – 86100	2		
27	Втулка дистанционная	Z-562 095.000.014	1		
28	Шестерня Z – 18	Z-562 095.000.015	1		
29	Шайба специальная круглая Ø36	Z-562 095.000.023	2		
30	Подшипник FD 205	PN/M – 86120	2		
31	Прижим сварной	Z-562 118.000.000	1		
23	Муфта скользящая	Z-562 095.003.003	2		
33	Соединительный элемент I	Z-562 095.003.000	1		
34	Чека сельскохозяйственная Ø5	DIN 11024	2		
35	Масленка M6x1	PN/M – 86003	4		
36	Винт M10x25 8,8 - B	PN/M – 82105	6		
37	Гайка M10 5 – B	PN/M – 82175	6		
38	Шайба упругая Ø10,2	PN/M – 82008	6		





METAL-FACH



Подборщик в компл.


**ПОДБОРЩИК В КОМПЛЕКТЕ**

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/2
1	Стенка левая	Z-562 096.001.000	1	
2	Стенка правая	Z-562 096.002.000	1	
3	Рама подборщика	Z-562 096.003.000	1	
4	Ось пружин	Z-562 096.004.000	4	
5	Главная ось	Z-562 096.005.000	1	
6	Шпонка A8x7x70	PN/M – 85005	1	
7	Шпонка A8x7x36	PN/M – 85005	4	
8	Муфта скользящая	Z-562 096.000.009	12	
9	Шип ролика	Z-562 096.004.003.1	4	
10	Подшипник RT – 15	PN/M – 86100	4	
11	Кольцо пружинное Z – 15	PN/M – 85111	4	
12	Масленка M6x1	DIN 3405A	4	
13	Штифт упругий 6x45	PN/M – 85023	4	
14	Шайба круглая Ø31	Z-562 096.004.006	4	
15	Штифт упругий 8x50	PN/M – 85023	4	
16	Дорожка роликов	Z-562 096.006.000	1	
17	Шнек Лев. + Прав.	Z-562 096.007.100	1+1	
18	Шестерня Z - 10 3/4”	Z-562 096.007.002	2	
19	Втулка I	Z-562 096.007.003	2	
20	Втулка II	Z-562 096.007.004	2	
21	Подшипник 6207RS	PN/M – 86100	4	
22	Кольцо пружинное Z – 30	PN/M – 85111	2	
23	Кольцо пружинное W – 72	PN/M – 85111	2	
24	Шайба круглая Ø31	PN/M – 82005	2	





METAL-FACH



Подборщик в комплект.


**ПОДБОРЩИК В КОМПЛЕКТЕ**

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Корпус железный P – 206	PN ISO 3228:1996	6		
26	Подшипник S A 206	PN/M – 86120	3		
27	Шестерня Z - 16 ³ / ₄ ”	Z-562 096.000.011	1		
28	Шестерня Z - 32 ³ / ₄ ”	Z-562 096.000.008	2		
29	Втулка I дистанционная	Z-562 096.000.014	1		
30	Кольцо пружинное Z – 30	PN/M – 85111	2		
31	Шайба круглая Ø31	PN/M – 82005	2		
32	Винт M10x16 5,8 - B	PN/M - 82105	6		
33	Гайка M10 5 – B	PN/M – 82175	12		
34	Шестерня Z - 16 ³ / ₄ ”	Z-562 096.000.017	1		
35	Валик привода	Z-562 096.000.018	1		
36	Шпонка A8x7x54	PN/M – 85005	1		
37	Шайба специальная	Z-562 096.000.019	1		
38	Втулка II дистанционная	Z-562 096.000.020	1		
39	Втулка III дистанционная	Z-562 096.000.023	1		
40	Шестерня Z – 23 сцепления	Z-562 096.000.021	1		
41	Втулка сцепления	Z-562 096.000.022	1		
42	Винт M6x40 10,9 - B	PN/M – 82302	1		
43	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	2		
44	Гайка M6 5 – B	PN/M – 82175	1		
45	Подшипник SA 207 (FD 207)	PN/M – 86120	1		
46	Корпус железный P – 207	PN ISO 3228:1996	2		
47	Кольцо пружинное Z – 35	PN/M – 85111	1		





METAL-FACH



Подборщик в компл.


**ПОДБОРЩИК В КОМПЛЕКТЕ**

№ на рис	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/2
48	Экран I	Z-562 096.000.024	14	
49	Винт M6x16 8,8 - B	PN/M – 82105	94	
50	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	94	
51	Экран II	Z-562 096.000.025	6	
52	Экран III левый	Z-562 096.000.026L	1	
	Экран III правый	Z-562 096.000.026P	1	
53	Шуруп M8x25 5,8 -B	PN/M – 82208	8	
54	Гайка M8 5 – B	PN/M – 82144	8	
55	Шайба упругая Ø8,2	PN/M – 82008	8	
56	Шайба круглая Ø8,4	PN/M – 82005	8	
57	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	12	
58	Шайба упругая Ø10,2	PN/M – 82008	18	
59	Экран боковой левый	Z-562 096.027.000L	1	
	Экран боковой правый	Z-562 096.027.000P	1	
60	Трубка I	Z-562 096.000.012	16	
61	Трубка II	Z-562 096.000.013	4	
62	Пружина	Z-562 096.000.015	44	
63	Винт M8x75 8,8 - B	PN/M – 82101	44	
64	Гайка M8 5 – B	PN/M – 82175	44	
66	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	44	
67	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	44	
68	Колесо сварное	Z-562 096.016.300	2	
69	Палец стопорный – чека	Z-562 096.016.400	2	
70	Чека сельскохозяйственная Ø4	DIN 11024	2	
71	Натяжное устройство цепи	Z-562 096.000.028	3	





METAL-FACH



Подборщик в компл.




ПОДБОРЩИК В КОМПЛЕКТЕ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z562/2
72	Винт M12x60 5,8 - B	PN/M – 82101	3	
73	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	3	
74	Цепь 12B 3/4’’ 57 звеньев	PN/M – 84168	2	
75	Цепь 12B 3/4’’ 48 звеньев	PN/M – 84168	1	
76	Палец II	Z-562 000.000.197	2	
77	Штифт упругий 6x45	PN/M – 85023	2	
78	Пружина VII	Z-562 000.000.060	1	
79	Цепь сельскохозяйственная 8x30x50	6 звеньев	2	
80	Винт M10x30 5,8 - B	PN/M – 82406	2	
81	Гайка M10 5 – B	PN/M – 82175	2	
82	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	2	
83	Винт M10x30 8,8 - B	PN/M – 82105	15	
84	Защита внутренняя правая	Z-562 096.029.000P	1	
	Защита внутренняя левая	Z-562 096.029.000L	1	
85	Кожух цепи	Z-562 000.014.000	1	
86	Полуось сварная	Z-562 096.016.200	2	
87	Втулка пластмассовая	25TP (Z-562 096.016.005)	4	
88	Гайка M16 5 - B	PN/M-82175	2	





METAL-FACH



Главная ось
штампованная




METAL-FACH

ГЛАВНАЯ ОСЬ ШТАМПОВАННАЯ				
№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
1	Ось главная	Z562 096.005.000.1	Z 562	Z 562/2
2	Втулка	Z562 096.000.009.1	11	
			12	





METAL-FACH



Защитные кожухи
боковые левые




ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ БОКОВЫЕ ЛЕВЫЕ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
1	Защитный кожух передний I левый	Z-562 000.045.000L	1		
2	Защитный кожух передний II левый	Z-562 000.000.046.2L	1		
3	Защитный кожух боковой I левый	Z-562 000.047.000L	1		
4	Защитный кожух боковой II левый	Z-562 000.048.000L	1		
5	Защитный кожух боковой VI левый	Z-562 000.053.000.2	1		
6	Защитный кожух боковой III левый	Z-562 000.000.049.1	1		
7	Защитный кожух боковой IV левый	Z-562 000.000.050L	1		
8	Винт M6x16 8,8 - B	PN/M – 82105	22		
9	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	22		
10	Шайба упругая Ø6,1	PN/M – 82008	22		
11	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82181	6		
12	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	6		
13	Замок		6		
14	Заклепка 8x45	PN/M – 82952	2		



METAL-FACH



Защитные кожухи
левые срезанные






ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ЛЕВЫЕ СРЕЗАННЫЕ				
№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z562/2
1	Защитный кожух передний I левый	Z-562 000.045.000.1RL	1	
2	Защитный кожух боковой I правый	Z-562 000.047.000RL	1	
3	Защитный кожух боковой IV прав.	Z-562 000.000.050L	1	
4	Защитный кожух боковой II правый	Z-562 000.048.000RL	1	
5	Защитный кожух боковой V правый	Z-562 000.000.051RL	1	
6	Крышка	Z-562 000.000.214	1	
7	Винт M6x16 8,8 - B	POD-ELZ-000234	7	
8	Шайба круглая Ø6,5	POD-ELZ-000083	7	
9	Шайба упругая Ø6,1	POD-ELZ-000095	7	
10	Гайка M12 5 – B	POD-ELZ-000025	5	
11	Шайба круглая Ø13	POD-ELZ-000072	5	
12	Замок	POD-ELZ-000326	4	



METAL-FACH



Защитные кожухи
боковые правые



METAL-FACH


ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ БОКОВЫЕ ПРАВЫЕ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
1	Защитный кожух передний I правый	Z-562 000.045.000P	1		
2	Защитный кожух передний II правый	Z-562 000.000.046.2P	1		
3	Защитный кожух боковой I правый	Z-562 000.047.000P	1		
4	Защитный кожух боковой II правый	Z-562 000.048.000P	1		
5	Защитный кожух боковой V правый	Z-562 000.000.051.2	1		
6	Защитный кожух боковой IV правый	Z-562 000.000.050P	1		
7	Винт M6x16 8,8 - B	PN/M – 82105	21		
8	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	21		
9	Шайба упругая Ø6,1	PN/M – 82008	21		
10	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82181	6		
11	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	6		
12	Замок	POD-ELZ-000326	4		
13	Заклепка 8x45	PN/M – 82952	2		





METAL-FACH



Защитные кожухи
правые срезаемые






METAL-FACH

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ПРАВЫЕ СРЕЗАННЫЕ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562 Z 562/1 Z562/2	
1	Защитный кожух передний I правый	Z-562 000.045.000.1RP	1	
2	Защитный кожух боковой I правый	Z-562 000.047.000RP	1	
3	Защитный кожух боковой IV прав.	Z-562 000.000.050P	1	
4	Защитный кожух боковой II правый	Z-562 000.048.000RP	1	
5	Защитный кожух боковой V правый	Z-562 000.000.051RP	1	
6	Винт M6x16 8,8 - B	PN/M – 82105	7	
7	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82005	7	
8	Шайба упругая Ø6,1	PN/M – 82008	7	
9	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82181	5	
10	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	5	
11	Замок	POD-ELZ-000326	4	



METAL-FACH



Защитные кожухи
задние



METAL-FASH


ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ЗАДНИЕ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
1	Защитный кожух задний I левый	Z-562 000.052.000.1	1		
2	Защитный кожух задний II	Z-562 000.000.218	1		
3	Защитный кожух задний III	Z-562 000.219.000.1	1		
4	Винт М6х16 8,8 - В	PN/M – 82105	6		
5	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82005	6		
6	Шайба упругая Ø6,1	PN/M – 82008	6		
7	Заклепка 8х45	PN/M – 82952	2		
8	Ручка треугольника	POD-OGL-000022	1		





METAL-FACH





METAL-FASH


ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ЗАДНИЕ

№ на рис	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z562/2
1	Защитный кожух задний II	Z-562 000.000.218.1	1		
2	Защитный кожух задний III	Z-562 000.219.000.1	1		
3	Винт М6х16 8,8 - В	PN/M – 82105	24		
4	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82005	24		
5	Шайба упругая Ø6,1	PN/M – 82008	24		
6	Ручка треугольника	POD-UGL-000022	1		





METAL-FACH



Механизм
обвязывателя сеткой






МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ СЕТКОЙ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Защита внутренняя П	Z-562 000.028.000.1	1	
2	Полоса сгребательного механизма	Z-562 000.028.006	1	
3	Винт М10х30 8,8 - В	PN/M – 82105	4	
4	Шайба упругая $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	4	
5	Винт М10х30 8,8 - В	PN/M – 82105	6	
6	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	6	
7	Шайба упругая $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	6	
8	Противонож	Z-562 061.001.001	1	
9	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82005	4	
10	Экран I	Z-562 061.007.001.1	1	
11	Экран II	Z-562 061.007.002	1	
12	Винт М8х35 8,8 - В	PN/M – 82105	3	
13	Шайба упругая $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	3	
14	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	3	
15	Винт М10х55 8,8 - В	PN/M – 82101	4	
16	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82144	4	
17	Нож	Z-562 061.001.101	1	
18	Держатель ножа	Z-562 061.001.100	1	
19	Экран IV	Z-562 061.007.004	1	
20	Шуруп М6х30 8,8 -В	PN/M – 82207	7	
21	Гайка М6 8 – В	PN/M – 82175	7	
22	Шуруп М6х20 4,8 -В	PN/M – 82207	3	
23	Шайба круглая $\varnothing$ 6,5	PN/M – 82030	3	
24	Гайка М6 8 – В	PN/M – 82175	3	





METAL-FACH



Механизм обвязывателя сеткой


**МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ СЕТКОЙ**

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
25	Пружина	Z-562 061.001.003	2	
26	Подшипник 6004 2RS	PN/M – 86100	2	
27	Самоустанавливающийся подшипник FD204	PN/M – 86120	2	
28	Держатель подшипника	T204	4	
29	Винт M8x20 8,8 - B	PN/M – 82105	5	
30	Шайба круглая $\varnothing 8,5$	PN/M – 82030	1	
31	Шайба упругая $\varnothing 8,2$	PN/M – 82008	1	
32	Винт CD M8x70	BN – 1902 – 28	4	
33	Гайка M8 8 – B	PN/M – 82175	6	
34	Гайка M8 8 – B	PN/M – 82144	6	
35	Шайба упругая $\varnothing 8,2$	PN/M – 82008	2	
36	Пружина	Z-562 061.005.704	1	
37	Измерительный нож	Z-562 061.005.701	1	
38	Измерительный корпус	Z-562 061.005.800	1	
39	Шайба $\varnothing 10,5$	PN/M – 82030	1	
40	Винт M8x25 8,8 - B	PN/M – 82105	2	
41	Гайка M8 8 – B	PN/M – 82144	1	
42	Гайка M8 8 – B	PN/M – 82175	2	
43	Шайба круглая $\varnothing 8,5$	PN/M – 82030	1+1	
44	Шпонка призматическая A6x6x63	PN/M – 85005	1	
45	Вилки	Z-562 061.010.004	1	
46	Тросик	Z-562 061.010.002	1	
47	Зажим скобяной 6,5	PN/M-80241	2	





METAL-FACH



Механизм
обвязывателя сеткой


**МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ СЕТКОЙ**

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
48	Гайка натяжная комплект M8x110	DIN 1480	1	
49	Канатный шкив	Z-562 061.010.100	1	
50	Стержень распределяющий сварной	Z-562 061.011.210	1	
51	Гайка M10 8 – В	PN/M – 82175	1	
52	Шайба круглая 8,13	PN/M – 82030	1	
53	Гайка M12 8 – В	PN/M – 82175	1	
54	Шип диска	Z-562 061.005.003.1	1	Шип с правой резьбой
(54)	Шип диска	Z-562 061.005.003	1	Шип с левой резьбой
55	Диск I	Z-562 061.005.004	1	
56	Винт M8x20 8,8 - В	PN/M – 82105	1	
57	Шайба круглая 8,5	PN/M – 82030	1	
58	Шайба упругая 8,2	PN/M – 82008	1	
59	Шпонка призматическая A6x6x20	PN/M – 85111	1	
60	Диск средний внутренний	Z-562 061.005.051	1	
(60)	Диск средний	Z-562 061.005.005	1	
61	Втулка	Z-562 061.005.006	1	
62	Плечо натяжное	Z-562 061.005.070	1	
63	Диск средний резиновый	Z-562 061.005.052	1	
64	Шайба	Z-562 061.005.010	2	
65	Крышка	Z-562 061.005.011	2	
66	Пластина рычага	Z-562 061.005.101.1	1	Для диска Z-562 061.005.002.1
(66)	Пластина рычага	Z-562 061.005.101	1	
67	Пластина рычага I	Z-562 061.005.102.1	1	Для диска Z-562 061.005.002.1
(67)	Пластина рычага I	Z-562 061.005.102	1	
68	Подшипник 6004 2RS	PN/M – 86100	1	
69	Винт M8x30 8,8 - В	PN/M – 82105	1	





METAL-FACH



Механизм
обвязывателя сеткой






МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ СЕТКОЙ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
70	Винт M8x45 8,8 - В	PN/M – 82105	1		
71	Шуруп M5x8 4,8 - В	PN/M – 82208	6		
72	Гайка M8 8 – В	PN/M – 82175	2		
73	Гайка M12 8 – В	PN/M – 82175	1		
74	Упорка	Z-562 061.005.017	1		
75	Гайка M10 8 – В	PN/M – 82175	1		
76	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	1		
77	Труба	Z-562 061.002.001	1		
78	Пружина	Z-562 061.002.002	2		
79	Винт ролика	Z-562 061.003.004	4		
80	Плечо левое	Z-562 061.002.200	1		
81	Плечо правое	Z-562 061.002.300	1		
82	Подшипник 6205 2RS	PN/M – 86100	4		
83	Гайка M10 8 – В	PN/M – 82175	4		
84	Шайба круглая $\varnothing$ 13	PN/M – 82030	4		
85	Гайка M8 8 – В	PN/M – 82144	4		
86	Ролик натягивающий	Z-562 061.003.000	1		
87	Плечо правое	Z-562 061.002.100	1		
88	Плечо левое	Z-562 061.002.200	1		
89	Пружина	Z-562 061.003.003	2		
90	Ролик резиновый	Z-562 061.002.100	1		
91	Гайка M8 8 – В	PN/M – 82144	2		
92	Шпонка призматическая А6х6х20	PN/M – 85005	1		
93	Ступица тихоходного колеса	Z-562 061.005.001	1		
(94)	Диск привода	Z-562 061.005.002	1		





METAL-FACH



Механизм обвязывателя сеткой




МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ СЕТКОЙ

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/2
94	Диск привода	Z-562 061.005.002.1	1	
95	Тихоходное колесо Z – 18		1	
96	Винт M6x16 8,8 - B	PN/M – 82105	4	
97	Шайба круглая $\varnothing$ 6,4	PN/M – 82005	4	
98	Винт M8x20 8,8 - B	PN/M – 82105	3	
99	Шайба упругая $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	5	
100	Шайба круглая $\varnothing$ 8,5	PN/M – 82030	1	
101	Кольцо пружинное Z – 35	PN/M – 85111	1	
102	Экран III	Z-562 061.007.003	1	
103	Ремень клиновой	SPZ 1000	1	
104	Полоса	Z-562 061.005.015	1	
105	Винт M10x35 8,8 - B	PN/M – 82105	1	
106	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	1	
107	Гайка M10 8 – B	PN/M – 82175	1	
108	Колесо со ступицей	Z-562 061.005.300	1	
109	Ось ременного шкива сварная	Z-562 061.005.500	1	
110	Подшипник 6002 2RS	PN/M – 86100	2	
111	Кольцо пружинное W – 32	PN/M – 85111	2	
112	Винт M10x20 8,8 - B	PN/M – 82105	2	
113	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	2	
114	Шайба упругая $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	2	
115	Шайба круглая $\varnothing$ 8,5	PN/M – 82030	1	
116	Гайка M8 8 – B	PN/M – 82175	1	





METAL-FACH



Механизм обвязывателя
сеткой






METAL-FACH

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ СЕТКОЙ				
№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
117	Мет. лист I	Z-562 061.004.001	2	
118	Тормоз	Z-562 061.004.100	1	
119	Шуруп М8х25	PN/M – 82207	8	
120	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	8	
121	Шайба упругая $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	8	
122	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	8	





METAL-FACH



Электрическое включение
обвязывателя сеткой


**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБВЯЗЫВАТЕЛЯ СЕТКОЙ**

№ на рис.	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z562/2
1	Винт M12x25 82105	POD-ELZ-000161	1	
2	Шайба увеличенная 12 82030	POD-ELZ-000071	1	
3	Гайка самоконтрящаяся M5 82175	POD-ELZ-000471	3	
4	Зубчатое колесо W62	POD-ELZ-000111	2	
5	Подшипник 6206 2RS	POD-LOZ-000030	1	
6	Втулка	Z-562 061.005.021	1	
7	Шкив ременной II	POD-TSZ-000079	1	
8	Тарельчатая муфта	POD-UGL-000042	1	
9	Гайка M6 82144	POD-ELZ-000041	1	
10	Винт M6x35 82105	POD-ELZ-000238	1	
11	Винт имбус M5x35 82302	POD-ELZ-000473	3	
12	Шип Z562 061.005.003.2	POD-ELZ-000225	1	
13	Шпонка A8x7x36	POD-ELZ-000321	1	
14	Ремень клиновой SPZ900	POD-TSZ-000001-1	1	
15	Ступица тихоходного колеса Z562 061.005.001.1	POD-EOS-000104	1	
16	Шкив ременной I	Z562 061.005.402.1	1	
17	Муфта нереверсивная ZZ6206	POD-UGL-000037-1	1	
18	Зубчатое колесо Z30	POD-ELZ-000119	1	
19	Шпонка A6x6x20	POD-ELZ-000317	1	
20	Зубчатое колесо Z20	POD-ELZ-000117	1	
21	Подшипник 6004	POD-LOZ-000042	1	
22	Ролик Z562 061.005.413	POD-TSZ-000080	1	
23	Плечо натяжное	Z-562 061.005.410	1	
24	Гайка самоконтрящаяся M12 82175	POD-ELZ-000046	1	
25	Шайба Nord-Lock NL24	POD-ELZ-000483	1	





METAL-FACH






ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

№ на рис	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
1	Узел резервуара			
	Резервуар масла, комплект	STS	1	
	Масляный фильтр	FP3320	1	
	Винт M8x40	PN 82105	2	
	Шайба 8	PN 82030	2	
	Гайка M8	PN 82175	2	
2	Провод питания	Ø9x2	1	
3	Узел насоса			
	Насос	PMM2CD	1	
	Направляющая		1	
	Кронштейн насоса	Z-562 062.000.100	1	
	Винт M6x40	PN 82105	2	
	Шайба 6	PN 82030	2	
	Гайка M6	PN 82175	2	
	Винт M8x20	PN 82105	2	
	Гайка M8	PN 82175	2	
4	Узел эксцентрикового колеса			
	Эксцентриковое колесо	CAMKR	1	
	Распорный дюбель Ø6x26		1	
5	Провод	Ø8x1,5		
6	Присоединительный элемент	F1KR	3	
7	Узел распределителя			
	Распределитель	MFD6X	2	
	Винт M6x30	PN 82105	4	
8	Заглушка	B516	3	





METAL-FACH





ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ				
№ на рис	Наименование части	№ чертежа или нормы	Количество штук	
			Z 562	Z 562/1 Z 562/2
9	Дозирующий наконечник	IM23	3	
		IM24	2	
		IM25	2	
		IM26	2	
		IM27	1	
	Гайка	N532	10	
	Кольцо зажимное	EO532	10	
10	Провод	Ø4x0,85		
11	Узел наконечника с кисточкой			
	Угловой присоединительный элемент	EQU516	10	
	Гайка	N532	10	
	Кольцо зажимное	EO532	10	
	Наконечник с кисточкой одинарный	ABR516	9	
	Наконечник с кисточкой двойной	ABR81CL	1	